



Odbor cestnej databanky - 2100

CELKOVÝ PREHĽAD STAVU VOZOVIEK CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2008

BRATISLAVA, 2008

OBSAH

1. ÚVOD

2. STAV CESTNEJ SIETE Z HLADISKA VYJAZDENÝCH KOĽAJÍ A POZDĽŽNEJ NEROVNOSTI (IRI)

2.1. Meranie

2.2. Spracovanie a vyhodnotenie dát

Prehľad stavu diaľnic

Prehľad stavu ciest I.triedy

3. STAV CESTNEJ SIETE Z HLADISKA POZDĽŽNEHO TRENIA (MU)

3.1 Meranie

3.2 Vyhodnotenie dát

4. VIDEOPASPORT NA CESTNEJ SIETI SR

4.1 Meranie

4.2 Spracovanie dát

5. MERANIE A HODNOTENIE ÚNOSNOSTI ASFALTOVÝCH VOZOVIEK POMOCOU ZARIADENIA FWD KUAB

5.1 Meranie

5.2 Hodnotenie dát

SPRACOVATEĽ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Odbor cestnej databanky - 2100

Miletičova 19

826 19 Bratislava

telefón: 02/50 255 290

fax: 02/55 56 82 68

Zodpovední za spracovanie

Ing. Alica Szebenyiová , CSc	kl. 388	alica.szebenyiova@ssc.sk
Ing. Stanislav Skýva	kl. 473	stanislav.skyva@ssc.sk
Ing. Pavel Stop	kl. 260	pavel.stop@ssc.sk
Ing. Katarína Hudáková	kl. 432	katarina.hudakova@ssc.sk

Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len s uvedením zdroja.

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jej jednotlivých častí, v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Slovenskej správy ciest.

Údaje o cestných komunikáciách ústrednej evidencie CESTNEJ DATABANKY, SLOVENSKEJ SPRÁVY CIEST, so stavom siete cestných komunikácií k 01.01.2008

1. ÚVOD

Útvar diagnostiky vozoviek odboru Cestnej databanky SSC vykonáva každoročne zber premenných a nepremenných parametrov o cestnej sieti Slovenskej republiky. Zabezpečenie zberu je vykonávaný pomocou výkonnej techniky na diagnostiku vozoviek, ktorá je schopná zabezpečiť kvalitné dátá o stave vozoviek na rozsiahlej sieti cestných komunikácií.

Stav vozoviek sa zistuje pomocou týchto diagnostických zariadení:

PROFILOGRAPH GE: slúži na meranie pozdĺžnej a priečnej nerovnosti vozoviek, smerového a výškového vedenia trasy cestných komunikácií, pozdĺžneho a priečneho sklonu vozoviek,

SKIDDOMETER BV-11: slúži na meranie pozdĺžneho šmykového trenia vozovky,

KUAB FWD - 50: slúži na zistenie únosnosti vozovky,

VIDEOCAR: je určený na vytváranie videopasportu cestnej siete a vykonávanie rýchlych vizuálnych prehliadok.

Útvar diagnostiky vozoviek zároveň zabezpečuje spracovanie dát zo zariadení PROFILOGRAPH GE, SKIDDOMETER BV-11 a VIDEOCAR pomocou softvérov určených na spracovanie a prezentáciu dát.



Diagnostická technika Slovenskej správy cest

2. Stav cestnej siete z hľadiska vyjazdených koľají a pozdĺžnej nerovnosti (IRI)

2.1 Meranie

Diagnosticke zariadenie PROFILOGRAPH GE sa využíva na meranie pozdĺžnej a priečnej nerovnosti a smerového a výškového vedenia. Meranie pozdĺžnej a priečnej nerovnosti vozoviek pre získanie prehľadu o celkovom stave cestnej siete prebiehalo v roku 2006 v tomto rozsahu: diaľnice 632,3 kilometrov, cesty pre motorové vozidlá 287,1 km a ciest I. triedy 3570,2 km.

2.2 Spracovanie a vyhodnotenie dát

Namerané dáta sa vyhodnocujú firemným softvérom Greenwood Engineering ApS PmPm.77, ktorý spracúva prvotné súbory na súbory obsahujúce hodnoty pozdĺžnej nerovnosti IRI, vyjazdených koľají, výškového a smerového vedenia. Tieto dáta sa ďalej vkladajú do Uzlového lokalizačného systému pomocou softvéru Cestnej databanky „Program Hea_Nie.apr pre ArcView GIS 3.2 – podporný systém útvaru správy dát pre útvar diagnostiky vozoviek“ a spájajú sa do ľahov jednotlivých ciest. Meranie a hodnotenie údajov sa vykonalo v zmysle technického predpisu SSC „Meranie a hodnotenie nerovností pomocou zariadenia PROFILOGRAPH“ a na jeho základe boli výsledky merania zaradené do klasifikačných stupňov podľa 5-stupňovej a 3-stupňovej klasifikácie stavu vozoviek cestných komunikácií.

Klasifikačné kritéria pre hodnotenie pozdĺžnej nerovnosti (index IRI) a pre hodnotenie hĺbky koľají nameraných zariadením PROFILOGRAPH GE sú nasledovné:

Klasifikácia podľa indexu IRI [m/km]:		Klasifikácia podľa hĺbky koľaje [mm]:		Klasifikačný stupeň
Diaľnice a cesty pre mot. vozidlá	Cesty I. a II. triedy	Diaľnice a cesty pre mot. vozidlá	Cesty I. a II. triedy	
≤1,9	≤1,9	≤5,0	≤5,0	1 výborný stav
1,91 – 3,3	1,91 – 3,3	5,01 – 10,0	5,01 – 10,0	2 dobrý stav
3,31 – 5,0	3,31 – 5,0	10,01 – 15,0	10,01 – 15,0	3 vyhovujúci stav
5,01 – 8,0	5,01 – 10,0	15,01 – 20,0	15,01 – 25,0	4 nevyhovujúci stav
> 8,0	> 10,0	> 20,0	> 25,0	5 havarijný stav

Pre 3-stupňové hodnotenie obidvoch parametrov platí, že:

klasifikačný stupeň 1., a 2., tvorí klasifikačný stupeň I. – dobrý stav

klasifikačný stupeň 3., tvorí klasifikačný stupeň II. – vyhovujúci stav

klasifikačný stupeň 4., a 5., tvorí klasifikačný stupeň III. – nevyhovujúci stav

Klasifikačný stupeň:

1. a 2. signalizuje výborný a dobrý stav vozovky, kedy vozovka úplne spĺňa podmienky pre bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel a vozovka si vyžaduje len bežnú údržbu.

3. signalizuje vyhovujúci stav vozovky, kedy vozovka spĺňa podmienky pre bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel a vozovka si vyžaduje bežnú a súvislú údržbu.

4. signalizuje nevyhovujúci stav vozovky, kedy vozovka prestáva spĺňať podmienky pre bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel a vozovka je potrebné opraviť.

5. signalizuje havarijný stav vozovky, kedy vozovka už nespĺňa podmienky pre bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel. Takýto stav vyžaduje bezodkladné vyznačenie vozovky dopravnými značkami (výstražnými a zákazovými) a následnú opravu.

Výsledný stav vozoviek diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, ciest I. a II. triedy v roku 2004 z hľadiska priečnych nerovností (vyjazdené kolaje) a pozdĺžnych nerovností (index IRI), je prezentovaný v tabuľkách a grafoch, ktoré názorne dokumentujú súčasný stav.

Definovanie pojmov v tabuľkových prehľadoch.

Číslo cesty: XXXXXX (napr.000002) – dĺžka merania je reprezentovaná sumou dĺžok meraných uzlových úsekov obojsmerných jazdných pásov a jednosmerných jazdných pásov v smere orientácie cestnej komunikácie.

Číslo cesty: XXXXXX_2 (napr.000002 2) – dĺžka merania je reprezentovaná sumou dĺžok meraných uzlových úsekov jednosmerných jazdných pásov proti smeru orientácie cestnej komunikácie.




STAV CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V SR


v roku 2007

- na základe meraní vyjazdených koľají a na základe meraní pozdĺžnej nerovnosti /IRI/

VYJAZDENÉ KOĽAJE



POZDĽŽNA NEROVNOSŤ /IRI/



DIAL'NICE
632,2 km
MERANÝCH JAZDNÝCH PÁSOV



VEĽMI DOBRÝ VD [km]	DOBRÝ D [km]	VYHOUVÚCÍ V [km]	NEVYHOUVUJ. NV [km]	HAVARIJNÝ H [km]
467,0	128,8	24,0	7,4	5,0

VEĽMI DOBRÝ VD [km]	DOBRÝ D [km]	VYHOUVÚCÍ V [km]	NEVYHOUVUJ. NV [km]	HAVARIJNÝ H [km]
63,7	328,7	166,1	65,1	8,6

CESTY I. TRIEDY

3 558,3 km

MERANÝCH JAZDNÝCH PÁSOV



MERANÝCH JAZDNÝCH PÁSOV

VEĽMI DOBRÝ VD [km]	DOBRÝ D [km]	VYHOUVÚCÍ V [km]	NEVYHOUVUJ. NV [km]	HAVARIJNÝ H [km]
1 157,6	1 192,1	611,5	469,8	127,3


VEĽMI DOBRÝ VD [km]	DOBRÝ D [km]	VYHOUVÚCÍ V [km]	NEVYHOUVUJ. NV [km]	HAVARIJNÝ H [km]
106,5	730,4	1 082,3	1 450,8	188,3

CELKOVÝ STAV CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V SR

v roku 2007



D, cesty I.tr. - na základe meraní vyjazdených koľají a pozdĺžnej nerovnosti /IRI/




DIAL'NICE / 632,2 km /

VELMI DOBRÝ VD [km]	DOBRÝ D [km]	VYHOVUJÚCI V [km]	NEVYHOVUJ. NV [km]	HAVARIJNÝ H [km]
58,1	327,5	166,8	66,7	13,2

CESTY I. TRIEDY / 3 358,3 km /

VELMI DOBRÝ VD [km]	DOBRÝ D [km]	VYHOVUJÚCI V [km]	NEVYHOVUJ. NV [km]	HAVARIJNÝ H [km]
90,4	647,1	978,8	1 545,0	296,9





SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA


**STAV CESTNEJ SIETE Z HLADISKA VYJAZDENÝCH KOĽAJÍ A
POZDĽŽNEJ NEROVNOSTI (IRI)**

DIAĽNICE

SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2008

BRATISLAVA, 2008

Stav diaľnic z hľadiska pozdĺžných nerovností (IRI) v roku 2007



0 5 10 20 30 40 50 Km

Klasifikácia stavu vozovky:

dobrý	vymovujúci	nevymovujúci
-------	------------	--------------

Slovenská Správa Cest, Cestná Databanka, 6/2008
Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2008



Stav diaľnic z hľadiska vyjazdených koľají v roku 2007



0 5 10 20 30 40 50 Km

Klasifikácia stavu vozovky:
dobrý výhovujúci nevýhovujúci




Slovenská Správa Cest, Cestná Databanka, 6/2008
 Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2008




DIAĽNICE - percentuálne vyjadrenie zmeny stavu

- stav diaľnic na základe meraní vykonávaných diagnostickou technikou

vyjazdené koľaje



pozdĺžna nerovnosť /IRI/



LEGENDA: 3.- stupňová klasifikácia stavu vozoviek:

— I. - dobrý — II. - vyhovujúci — III. - nevyhovujúci


DIAĽNICE z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti /IRI/



- stav diaľnic na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou
- rozdelenie podľa orientácie jazdných pásov

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008

km




DIAL'NICE z hľadiska vyjazdených kolají



- stav diaľnic na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou
- rozdelenie podľa orientácie jazdných pásov

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008

km






DIAL'NICE z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti /IRI/

- stav hodnotených diaľnic na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008






DIAL'NICE z hľadiska vyjazdených koľají

- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008






DIAL'NICE z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti /IRI/ a z hľadiska vyjazdených koľají

- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008





Diaľnice z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti (IRI)

a priečnej nerovnosti (vyjazdené koľaje)

- stav hodnotených diaľnic na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008

Číslo diaľnice	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť (IRI)								Priečna nerovnosť (vyjazdené kolaje)							
		Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovujúci NV (km)	Z toho: Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovujúci NV (%)	Z toho: Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovujúci NV (km)	Z toho: Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovujúci NV (%)	Z toho: Havarijný H (%)
D00001	246,9	166,9	56,7	23,3	3,1	67,6	23,0	9,4	1,2	237,8	6,7	2,4	0,9	96,3	2,7	1,0	0,4
D00001 2	233,5	150,7	58,6	24,2	2,8	64,5	25,1	10,4	1,2	222,0	7,0	4,5	1,6	95,1	3,0	1,9	0,7
D00002	75,4	41,7	21,7	12,0	1,5	55,3	28,8	16,0	2,0	66,2	5,1	4,1	2,1	87,8	6,8	5,4	2,8
D00002 2	72,6	30,3	28,3	14,0	1,1	41,8	39,0	19,3	1,5	65,9	5,2	1,5	0,4	90,8	7,2	2,1	0,6
D00004	2,1	1,6	0,3	0,2	0,1	77,5	12,6	9,9	2,9	2,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
D00004 2	1,8	1,2	0,5	0,1	0,0	65,8	29,7	4,5	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
SPOLU:	632,2	392,4	166,1	73,7	8,6	62,1	26,3	11,7	1,4	595,8	24,0	12,4	5,0	94,2	3,8	2,0	0,8



Diaľnice z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti (IRI) a priečnej nerovnosti (vyjazdené koľaje)

-stav hodnotených diaľnic na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ČLENENIE:VLASTNÍK / SPRÁVCA CK- OKRES

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008

VLASTNÍK	SPRÁVCA	OKRES	Číslo diaľnice	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť (IRI)								Priečna nerovnosť (vyjazdené koľaje)								
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovujúci NV (km)	Z toho: Havarajný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovujúci NV (%)	Z toho: Havarajný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovujúci NV (km)	Z toho: Havarajný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovujúci NV (%)	Z toho: Havarajný H (%)	
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	SSÚD BA	Bratislava II	D00001 1	9,9	3,9	3,9	2,2	0,3	39,0	39,1	22,0	3,4	9,3	0,6	0,0	0,0	94,2	5,6	0,2	0,0	
			D00001 2	9,5	3,8	3,6	2,1	0,3	40,1	37,6	22,3	3,6	8,9	0,4	0,3	0,1	93,5	3,8	2,7	0,8	
		Bratislava III	D00001 1	1,5	0,9	0,3	0,3	0,1	61,0	21,6	17,4	5,4	1,5	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
			D00001 2	1,9	0,0	0,7	1,2	0,2	0,0	36,1	63,9	11,7	0,8	0,7	0,4	0,1	44,2	36,1	19,7	7,0	
		Bratislava IV	D00002 1	1,2	0,5	0,3	0,4	0,0	38,0	24,8	37,1	3,3	0,9	0,2	0,1	0,1	76,8	14,9	8,3	5,0	
			D00002 2	0,5	0,1	0,2	0,2	0,0	16,1	48,4	35,5	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Bratislava V	D00001 1	5,5	3,4	1,2	1,0	0,2	61,7	21,0	17,3	4,3	5,2	0,2	0,1	0,0	93,9	3,6	2,5	0,7	
			D00001 2	5,2	3,4	1,1	0,8	0,1	64,4	20,3	15,3	2,7	5,1	0,1	0,1	0,0	97,7	1,1	1,2	0,8	
			D00002 1	16,7	12,5	2,7	1,5	0,1	75,0	16,2	8,8	0,8	16,2	0,5	0,1	0,0	96,8	2,8	0,5	0,2	
			D00002 2	16,7	12,1	3,8	0,8	0,1	72,5	22,9	4,6	0,6	15,9	0,7	0,0	0,0	95,4	4,4	0,1	0,0	
			D00004 1	2,1	1,6	0,3	0,2	0,1	77,5	12,6	9,9	2,9	2,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
			D00004 2	1,8	1,2	0,5	0,1	0,0	65,8	29,7	4,5	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
			Senec	D00001 1	14,5	11,3	2,6	0,5	0,0	78,0	18,2	3,7	0,3	14,4	0,1	0,0	0,0	99,2	0,8	0,0	0,0
			D00001 2	14,4	8,4	3,5	2,6	0,2	58,2	24,0	17,8	1,1	12,2	1,5	0,7	0,1	84,8	10,3	4,9	0,6	
	SSÚD Bratislava				101,4	63,0	24,6	13,8	1,9	747,4	372,5	280,2	44,2	94,8	4,8	1,8	0,5	1 276,5	83,4	40,1	15,1
	SSÚD BE	Levoča	D00001 1	4,7	1,7	2,7	0,3	0,0	36,2	56,8	7,0	0,8	4,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
			D00001 2	0,8	0,5	0,2	0,1	0,0	59,7	26,3	14,0	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Prešov	D00001 1	9,9	5,6	3,9	0,5	0,0	56,3	39,0	4,7	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
			D00001 2	6,7	4,9	1,3	0,5	0,1	73,7	19,5	6,9	0,9	6,7	0,0	0,0	0,0	99,7	0,3	0,0	0,0	
	SSÚD Behárovce				22,2	12,7	8,1	1,4	0,1	226,0	141,5	32,5	3,7	22,2	0,0	0,0	0,0	399,7	0,3	0,0	0,0
	SSÚD LM	Liptovský Mikuláš	D00001 1	42,1	20,1	14,4	7,6	0,7	47,6	34,2	18,2	1,7	41,1	0,9	0,1	0,0	97,7	2,2	0,1	0,0	
			D00001 2	37,3	14,6	15,6	7,1	0,8	39,1	41,9	19,0	2,0	35,6	1,1	0,6	0,2	95,3	3,0	1,7	0,5	
		Ružomberok	D00001 1	3,1	0,0	0,7	2,3	0,3	0,7	22,8	76,5	11,1	2,7	0,3	0,1	0,1	88,9	8,4	2,7	2,0	
			D00001 2	2,7	1,0	1,4	0,3	0,0	37,9	50,8	11,4	1,5	2,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	SSÚD Liptovský Mikuláš				85,2	35,7	32,1	17,4	1,9	125,3	149,6	125,1	16,3	82,1	2,3	0,8	0,3	381,8	13,6	4,5	2,6
	SSÚD MA	Bratislava IV	D00002 1	7,8	1,9	3,8	2,1	0,2	24,8	48,9	26,3	3,1	5,5	1,0	1,2	0,6	70,9	13,2	15,9	7,4	
			D00002 2	5,8	1,1	3,2	1,5	0,1	19,5	55,1	25,4	1,4	5,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Malacky	D00002 1	34,6	15,1	12,5	6,9	0,9	43,8	36,2	20,0	2,5	28,8	3,2	2,6	1,3	83,3	9,3	7,4	3,8	
			D00002 2	34,6	10,5	14,6	9,5	0,7	30,3	42,3	27,4	1,9	30,1	3,0	1,4	0,4	87,2	8,8	4,0	1,2	



Diaľnice z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti (IRI) a priečnej nerovnosti (vyjazdené koľaje)

-stav hodnotených diaľnic na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ČLENENIE:VLASTNÍK / SPRÁVCA CK- OKRES

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008

VLASTNÍK	SPRÁVCA	OKRES	Číslo diaľnice	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť (IRI)									Priečna nerovnosť (vyjazdené koľaje)								
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovujúci NV (km)	Z toho: Havarajný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovujúci NV (%)	Z toho: Havarajný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovujúci NV (km)	Z toho: Havarajný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovujúci NV (%)	Z toho: Havarajný H (%)		
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	SSÚD MA	Senica	D00002 1	13,3	10,9	1,8	0,7	0,1	81,5	13,6	4,9	0,6	13,3	0,1	0,0	0,0	99,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			D00002 2	13,4	5,4	6,1	1,8	0,2	40,4	45,8	13,8	1,5	12,4	1,0	0,0	0,0	92,7	7,2	0,1	0,0	0,0	0,0
		Skalica	D00002 1	1,1	0,5	0,2	0,4	0,1	47,0	20,0	33,0	12,8	0,9	0,1	0,1	0,1	77,9	11,1	10,9	9,1	0,0	0,0
			D00002 2	1,8	1,1	0,3	0,3	0,1	64,4	19,2	16,3	3,4	1,2	0,5	0,1	0,0	69,5	26,0	4,5	1,1	0,0	0,0
	SSÚD Malacky			112,3	46,6	42,6	23,0	2,3	351,8	281,1	167,1	27,2	97,9	8,9	5,4	2,4	680,9	76,2	42,9	22,6	0,0	0,0
	SSÚD PO	Košice okolie	D00001 1	5,3	3,6	1,3	0,4	0,2	68,4	24,4	7,2	3,0	5,3	0,0	0,0	0,0	98,9	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0
			D00001 2	5,4	3,9	1,1	0,5	0,1	71,6	19,9	8,5	1,5	5,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Prešov	D00001 1	15,3	11,5	2,4	1,4	0,2	75,1	15,5	9,4	1,3	15,0	0,3	0,0	0,0	97,9	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0
			D00001 2	15,3	7,7	5,7	1,9	0,1	50,5	37,1	12,3	0,8	15,0	0,2	0,1	0,1	98,3	1,0	0,7	0,4	0,0	0,0
	SSÚD Prešov			41,4	26,8	10,4	4,2	0,6	265,6	97,0	37,4	6,6	40,8	0,5	0,2	0,1	395,1	3,2	1,7	0,4	0,0	0,0
	SSÚD TN	Ilava	D00001 1	15,9	14,5	1,0	0,3	0,0	91,5	6,5	2,0	0,1	15,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			D00001 2	16,1	14,4	1,4	0,4	0,0	89,1	8,4	2,5	0,1	16,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Nové Mesto nad Váhom	D00001 1	20,3	16,3	3,1	0,9	0,1	80,3	15,3	4,4	0,2	20,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			D00001 2	20,4	16,2	3,1	1,1	0,1	79,5	15,1	5,4	0,6	20,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Považská Bystrica	D00001 1	3,7	1,9	1,2	0,5	0,1	52,9	33,7	13,4	2,2	3,6	0,1	0,0	0,0	97,3	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0
			D00001 2	2,9	1,6	0,9	0,4	0,0	55,2	31,7	13,1	0,7	2,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Púchov	D00001 1	7,8	6,0	1,3	0,5	0,1	76,4	17,2	6,4	1,8	7,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			D00001 2	7,8	5,5	1,8	0,5	0,0	70,5	22,6	6,9	0,5	7,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Trenčín	D00001 1	25,6	22,2	2,6	0,8	0,1	86,8	10,3	2,9	0,5	25,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			D00001 2	25,6	21,7	3,0	0,9	0,2	84,7	11,7	3,6	0,6	25,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SSÚD Trenčín			146,1	120,4	19,5	6,3	0,8	766,8	172,7	60,6	7,4	146,0	0,1	0,0	0,0	997,3	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0
	SSÚD TT	Hlohovec	D00001 1	14,7	9,6	4,1	1,0	0,1	64,9	28,0	7,1	0,8	12,4	1,5	0,9	0,5	84,0	10,0	6,0	3,1	0,0	0,0
			D00001 2	14,7	10,3	3,8	0,6	0,1	70,3	25,5	4,2	0,8	14,6	0,1	0,0	0,0	99,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
		Nové Mesto nad Váhom	D00001 1	1,3	0,8	0,4	0,1	0,0	62,0	30,4	7,7	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	98,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			D00001 2	1,3	0,8	0,2	0,2	0,1	61,4	19,7	19,0	4,7	1,2	0,1	0,0	0,0	92,1	4,7	3,2	0,0	0,0	0,0
		Piešťany	D00001 1	19,5	15,9	3,0	0,6	0,1	81,5	15,6	2,9	0,3	17,8	1,4	0,3	0,1	91,5	7,0	1,5	0,4	0,0	0,0
			D00001 2	19,5	13,8	4,8	0,9	0,1	70,8	24,8	4,4	0,3	18,5	0,7	0,3	0,1	95,0	3,5	1,4	0,4	0,0	0,0

Diaľnice z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti (IRI) a priečnej nerovnosti (vyjazdené koľaje)

-stav hodnotených diaľnic na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

**ČLENENIE:VLASTNÍK / SPRÁVCA CK- OKRES**

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008

VLASTNÍK	SPRÁVCA	OKRES	Číslo diaľnice	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť (IRI)									Priečna nerovnosť (vyjazdené koľaje)								
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovujúci NV (km)	Z toho: Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovujúci NV (%)	Z toho: Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovujúci NV (km)	Z toho: Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovujúci NV (%)	Z toho: Havarijný H (%)		
NDS, a.s.	SSÚD TT	Senec	D00001 1	8,0	6,4	1,4	0,2	0,0	80,6	17,1	2,3	0,3	7,9	0,0	0,0	0,0	99,7	0,3	0,0	0,0		
			D00001 2	7,9	7,0	0,7	0,2	0,0	88,6	9,1	2,3	0,3	7,6	0,0	0,2	0,1	96,5	0,5	3,0	1,5		
	Trnava	D00001 1	18,2	11,2	5,0	1,9	0,3	61,9	27,7	10,4	1,7	16,0	1,4	0,8	0,3	88,2	7,5	4,3	1,5			
		D00001 2	17,9	11,2	4,9	1,9	0,2	62,3	27,1	10,6	1,3	13,9	2,3	1,7	0,8	77,6	12,7	9,7	4,2			
	SSÚD Trnava			123,0	87,0	28,4	7,6	1,0	704,3	225,0	70,7	10,5	111,3	7,4	4,3	1,8	922,5	48,3	29,3	11,2		
NDS, a.s. celkom				631,5	392,2	165,7	73,6	8,6	62,1	26,2	11,7	1,4	595,1	24,0	12,4	5,0	94,2	3,8	2,0	0,8		
CÚ			D00002	0,7	0,2	0,3	0,1	0,0	35,3	47,3	17,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	97,3	2,7	0,0	0,0		
Colný úrad celkom				0,7	0,2	0,3	0,1	0,0	35,3	47,3	17,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	97,3	2,7	0,0	0,0		
ŠTÁT SPOLU:					632,2	392,4	166,1	73,7	8,6	62,1	26,3	11,7	1,4	595,8	24,0	12,4	5,0	94,2	3,8	2,0	0,8	



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA


**STAV CESTNEJ SIETE Z HLADISKA VYJAZDENÝCH KOĽAJÍ A
POZDĽŽNEJ NEROVNOSTI (IRI)**

CESTY I. TRIEDY

SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2008

BRATISLAVA, 2008

Stav cest I. triedy z hľadiska pozdĺžných nerovností (IRI) v roku 2007



0 5 10 20 30 40 50 Km

Klasifikácia stavu vozovky:
dobrý výhovujúci nevýhovujúci

Slovenská Správa Cest, Cestná Databanka, 6/2008
Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2008



Stav cest I. triedy z hľadiska vyjazdených koľají v roku 2007



0 5 10 20 30 40 50 Km

Klasifikácia stavu vozovky:


dobrý	vymovujúci	nevymovujúci
-------	------------	--------------




CESTY I. TRIEDY - percentuálne vyjadrenie zmeny stavu

- stav ciest na základe meraní vykonávaných diagnostickou technikou

vyjazdené koľaje



pozdĺžna nerovnosť /IRI/



LEGENDA: 3.- stupňová klasifikácia stavu vozoviek:


— I. - dobrý — II. - vyhovujúci — III. - nevhovujúci



CESTY I. TRIEDY z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti /IRI/

- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008






CESTY I. TRIEDY z hľadiska vyjazdených koľají

- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

STAV SIEŤE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008




CESTY I. TRIEDY z hľadiska vyjazdených koľají a pozdĺžnej nerovnosti /IRI/



- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008






CESTY I. TRIEDY z hľadiska vyjazdených koľají

- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008






CESTY I. TRIEDY z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti /IRI/

- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008






CESTY I. TRIEDY z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti /IRI/ a z hľadiska vyjazdených koľají

- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008




CESTY I. TRIEDY z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti /IRI/



- stav ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR - KRAJE

STAV SIEŤE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008



■ VEĽMI DOBRÝ - VD ■ DOBRÝ - D ■ VYHOVUJÚCI - V ■ NEVYHOVUJÚCI - NV ■ HAVARIJNÝ - H




CESTY I. TRIEDY z hľadiska vyjazdených kolají

- stav ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR - KRAJE

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008



■ VEĽMI DOBRÝ - VD ■ DOBRÝ - D ■ VYHOVUJÚCI - V ■ NEVYHOVUJÚCI - NV ■ HAVARIJNÝ - H

CESTY I. TRIEDY


z hľadiska vyjazdnených koľají a pozdĺžnej nerovnosti /IRI/



- stav ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR - KRAJE

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008



■ VEĽMI DOBRÝ - VD ■ DOBRÝ - D ■ VYHOVUJÚCI - V ■ NEVYHOVUJÚCI - NV ■ HAVARIJNÝ - H

Cesty I. triedy z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti (IRI)**a priečnej nerovnosti (vyjazdené koľaje)**

- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

**STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008**

Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
		Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
000002	95,7	15,2	27,2	53,3	<u>6,4</u>	15,9	28,5	55,6	<u>6,7</u>	54,6	20,8	20,3	<u>1,8</u>	57,0	21,8	21,2	<u>1,9</u>
000002 2	6,2	1,9	1,1	3,2	<u>0,6</u>	31,3	17,4	51,3	<u>10,0</u>	4,5	1,0	0,7	<u>0,0</u>	72,8	15,6	11,6	<u>0,6</u>
000011	38,1	15,5	14,4	8,2	<u>0,5</u>	40,7	37,8	21,5	<u>1,2</u>	30,6	3,7	3,8	<u>0,6</u>	80,3	9,7	9,9	<u>1,6</u>
000011 2	4,5	2,7	1,1	0,7	<u>0,1</u>	60,8	24,0	15,1	<u>1,3</u>	4,3	0,2	0,0	<u>0,0</u>	94,7	4,9	0,4	<u>0,0</u>
000011A	5,5	3,2	1,5	0,8	<u>0,0</u>	57,5	28,3	14,2	<u>0,0</u>	5,4	0,0	0,0	<u>0,0</u>	99,3	0,4	0,4	<u>0,0</u>
000012	15,5	0,6	2,3	12,6	<u>2,4</u>	4,0	14,9	81,1	<u>15,3</u>	13,1	1,7	0,7	<u>0,0</u>	84,4	10,8	4,8	<u>0,1</u>
000013	11,5	0,1	0,6	10,8	<u>1,0</u>	0,9	4,9	94,3	<u>8,3</u>	9,8	0,8	1,0	<u>0,2</u>	85,1	6,6	8,3	<u>2,1</u>
000013 2	0,0	0,0	0,0	0,035	<u>0,0</u>	0,0	0,0	100,0	<u>100,0</u>	0,0	0,0	0,0	<u>0,0</u>	0,0	0,0	100,0	<u>57,1</u>
000014	24,8	4,8	10,2	9,8	<u>0,2</u>	19,4	41,0	39,6	<u>0,9</u>	20,7	3,7	0,4	<u>0,0</u>	83,5	14,8	1,6	<u>0,0</u>
000015	49,3	3,4	13,1	32,8	<u>6,3</u>	6,9	26,6	66,5	<u>12,8</u>	25,7	12,8	10,9	<u>2,2</u>	52,1	25,9	22,0	<u>4,4</u>
000018	349,7	85,4	111,7	152,6	<u>13,2</u>	24,4	31,9	43,6	<u>3,8</u>	215,2	64,4	70,2	<u>17,9</u>	61,5	18,4	20,1	<u>5,1</u>
000018 2	9,2	1,7	3,4	4,1	<u>0,9</u>	18,5	37,0	44,5	<u>9,5</u>	7,5	0,9	0,8	<u>0,3</u>	81,0	10,2	8,7	<u>3,0</u>
000018A	2,8	1,6	0,7	0,5	<u>0,0</u>	59,3	23,8	16,9	<u>1,4</u>	2,6	0,2	0,0	<u>0,0</u>	93,5	6,5	0,0	<u>0,0</u>
000018A 2	2,8	1,8	0,7	0,3	<u>0,0</u>	64,1	23,8	12,1	<u>1,4</u>	2,8	0,0	0,0	<u>0,0</u>	98,3	1,7	0,0	<u>0,0</u>
000049	26,5	1,1	6,9	18,5	<u>1,8</u>	4,3	26,1	69,6	<u>7,0</u>	14,6	6,0	5,9	<u>1,3</u>	55,2	22,7	22,1	<u>4,8</u>
000049A	7,5	5,8	1,4	0,4	<u>0,0</u>	76,5	18,3	5,2	<u>0,5</u>	7,5	0,0	0,0	<u>0,0</u>	100,0	0,0	0,0	<u>0,0</u>
000049A 2	0,5	0,2	0,2	0,1	<u>0,0</u>	44,0	44,0	12,1	<u>0,0</u>	0,5	0,0	0,0	<u>0,0</u>	100,0	0,0	0,0	<u>0,0</u>
000050	458,6	148,6	145,4	164,6	<u>11,8</u>	32,4	31,7	35,9	<u>2,6</u>	301,8	63,4	93,4	<u>30,6</u>	65,8	13,8	20,4	<u>6,7</u>
000050 2	40,7	14,3	13,8	12,6	<u>0,9</u>	35,1	34,0	30,9	<u>2,2</u>	30,4	4,2	6,1	<u>0,7</u>	74,7	10,2	15,1	<u>1,7</u>
000050A	5,2	4,9	0,2	0,1	<u>0,0</u>	94,6	4,3	1,1	<u>0,0</u>	5,2	0,0	0,0	<u>0,0</u>	100,0	0,0	0,0	<u>0,0</u>
000050B	10,3	9,6	0,6	0,1	<u>0,0</u>	93,9	5,6	0,5	<u>0,0</u>	10,3	0,0	0,0	<u>0,0</u>	100,0	0,0	0,0	<u>0,0</u>
000051	200,6	66,5	58,2	75,9	<u>6,9</u>	33,1	29,0	37,8	<u>3,4</u>	120,2	32,8	47,7	<u>13,0</u>	59,9	16,3	23,8	<u>6,5</u>
000051 2	46,8	22,9	14,3	9,7	<u>1,2</u>	48,8	30,6	20,6	<u>2,5</u>	40,0	3,1	3,8	<u>0,8</u>	85,3	6,6	8,1	<u>1,8</u>
000051Z	3,4	0,1	0,6	2,8	<u>0,4</u>	1,9	18,1	80,0	<u>12,0</u>	1,0	1,4	1,1	<u>0,2</u>	27,6	41,6	30,8	<u>4,6</u>
000051Z 2	0,7	0,1	0,2	0,3	<u>0,0</u>	17,2	34,3	48,5	<u>5,7</u>	0,1	0,3	0,4	<u>0,0</u>	8,4	40,1	51,5	<u>0,0</u>
000054	16,0	4,8	8,4	2,8	<u>0,1</u>	30,3	52,4	17,3	<u>0,4</u>	14,5	1,2	0,3	<u>0,0</u>	90,5	7,4	2,1	<u>0,0</u>
000054 2	0,2	0,0	0,0	0,1	<u>0,0</u>	0,0	25,5	74,5	<u>10,8</u>	0,1	0,0	0,0	<u>0,0</u>	74,5	25,5	0,0	<u>0,0</u>

Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
		Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
000057	12,1	4,7	3,7	3,7	0,1	39,0	30,5	30,5	1,2	11,6	0,4	0,2	0,0	95,2	3,3	1,5	0,3
000059	108,8	27,0	37,1	44,7	3,8	24,8	34,1	41,1	3,5	67,5	19,0	22,3	4,4	62,1	17,4	20,5	4,0
000059 2	2,7	0,5	1,0	1,3	0,3	17,6	35,9	46,6	10,2	1,9	0,7	0,2	0,0	68,8	24,6	6,6	1,5
000061	165,9	44,4	59,7	61,9	5,1	26,7	36,0	37,3	3,0	82,2	38,7	45,0	9,6	49,6	23,3	27,1	5,8
000061 2	11,3	2,6	2,1	6,7	1,8	23,1	18,1	58,8	15,6	6,0	1,4	4,0	2,3	52,6	12,3	35,1	20,1
000061A	2,2	1,7	0,3	0,1	0,0	79,1	15,0	5,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000062	37,6	7,9	7,1	22,5	2,3	21,1	19,0	59,9	6,2	23,3	4,5	9,7	1,7	62,0	12,1	25,9	4,6
000062 2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	27,8	12,8	59,4	16,7	0,3	0,0	0,2	0,0	62,0	4,3	33,8	4,3
000063	148,4	36,7	55,3	56,3	5,0	24,7	37,3	38,0	3,4	75,4	39,2	33,7	5,3	50,9	26,4	22,7	3,5
000063 2	1,6	0,4	0,3	1,0	0,4	22,2	17,6	60,2	22,0	1,2	0,2	0,2	0,1	75,7	14,4	9,9	3,7
000064	197,6	30,0	75,8	91,8	8,3	15,2	38,3	46,5	4,2	121,9	35,5	40,2	6,3	61,7	18,0	20,4	3,2
000064 2	4,1	0,2	0,8	3,1	0,9	4,8	20,2	75,0	23,0	1,8	0,6	1,7	0,6	44,5	14,5	41,0	15,0
000064A	1,0	0,3	0,5	0,2	0,0	33,3	47,6	19,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000065	141,9	55,7	31,2	54,9	5,7	39,3	22,0	38,7	4,0	100,7	23,6	17,5	3,0	71,0	16,6	12,4	2,1
000065 2	23,4	14,3	4,5	4,6	1,1	61,1	19,2	19,7	4,7	21,7	1,1	0,6	0,1	92,9	4,7	2,4	0,4
000065A	10,9	8,3	2,0	0,5	0,0	76,8	18,8	4,4	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000065A 2	10,8	8,5	1,8	0,6	0,0	78,2	16,3	5,5	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000065D	6,8	2,7	2,8	1,3	0,1	39,9	40,8	19,4	1,3	5,7	0,7	0,4	0,1	83,9	10,3	5,9	1,5
000065D 2	4,2	1,1	1,8	1,2	0,0	27,0	44,2	28,9	1,0	3,1	0,6	0,5	0,0	74,5	14,4	11,1	0,5
000066	185,9	38,4	52,7	94,8	15,6	20,6	28,3	51,0	8,4	117,3	37,8	30,7	5,9	63,1	20,4	16,5	3,2
000066 2	20,3	11,5	5,9	2,9	0,3	56,8	28,9	14,3	1,5	18,9	0,9	0,4	0,1	93,2	4,6	2,2	0,4
000066C	0,7	0,1	0,4	0,2	0,0	8,9	65,6	25,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000066C 2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0	15,9	56,1	28,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000067	140,9	19,4	40,5	80,9	12,0	13,8	28,8	57,4	8,5	110,3	23,1	7,4	0,6	78,3	16,4	5,3	0,4
000067 2	1,1	0,2	0,4	0,4	0,0	19,1	42,8	38,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000068	131,8	23,7	37,0	71,2	9,1	17,9	28,1	54,0	6,9	109,8	14,4	7,7	1,0	83,3	10,9	5,8	0,8
000068 2	10,4	2,2	3,5	4,6	0,6	21,4	33,8	44,8	6,2	6,7	1,7	1,9	0,6	65,1	16,4	18,5	5,8
000069	17,6	5,4	7,8	4,4	0,1	30,7	44,3	24,9	0,8	12,8	3,7	1,1	0,0	73,0	20,8	6,3	0,2
000069 2	5,7	3,8	1,0	0,9	0,2	66,2	17,9	15,9	3,8	5,4	0,2	0,2	0,0	93,7	3,2	3,2	0,7
000070	17,5	0,8	4,3	12,3	1,3	4,7	24,7	70,6	7,5	5,0	5,5	7,0	0,8	28,7	31,4	39,9	4,7
000070 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	16,5	83,5	17,4	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000071	26,3	3,9	8,1	14,4	0,5	14,7	30,7	54,6	1,8	23,8	2,2	0,4	0,0	90,3	8,2	1,5	0,2
000072	41,1	2,3	10,6	28,2	5,2	5,7	25,8	68,5	12,6	30,4	7,3	3,4	0,4	73,9	17,8	8,3	0,9

Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
		Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
000073	59,3	8,4	18,9	32,1	3,0	14,1	31,8	54,1	5,0	40,6	10,5	8,1	1,4	68,5	17,8	13,7	2,4
000073 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	23,1	38,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000074	60,8	6,7	19,9	34,2	2,8	11,0	32,8	56,3	4,6	47,4	9,6	3,8	0,3	77,9	15,8	6,3	0,5
000074 2	0,6	0,1	0,1	0,4	0,1	10,8	17,9	71,3	14,3	0,5	0,0	0,0	0,0	96,4	3,6	0,0	0,0
000074B	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	18,4	20,4	61,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000075	195,1	22,7	63,1	109,3	10,9	11,6	32,3	56,0	5,6	119,2	41,4	34,6	5,1	61,1	21,2	17,7	2,6
000075 2	1,2	0,2	0,2	0,8	0,3	15,5	18,6	65,9	25,7	0,9	0,3	0,0	0,0	73,0	23,6	3,4	0,0
000076	74,4	4,3	25,9	44,3	5,8	5,7	34,8	59,5	7,8	36,2	18,7	19,6	3,1	48,6	25,1	26,3	4,1
000076 2	0,6	0,0	0,0	0,5	0,2	3,5	0,7	95,8	39,6	0,4	0,1	0,1	0,0	67,7	21,8	10,5	0,0
000077	96,6	6,6	18,5	71,4	14,7	6,9	19,2	73,9	15,2	71,7	15,6	9,2	1,8	74,3	16,2	9,5	1,8
000077 2	1,2	0,1	0,3	0,8	0,1	8,3	26,7	65,0	10,6	1,1	0,0	0,1	0,0	91,7	1,7	6,6	1,7
000077A	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	9,5	33,3	57,1	9,5	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
000078	44,5	1,5	6,4	36,6	6,1	3,4	14,3	82,3	13,7	32,0	9,5	3,1	0,2	71,8	21,2	6,9	0,5
000079	97,2	10,3	29,3	57,6	9,1	10,6	30,2	59,2	9,4	62,7	20,1	14,5	2,6	64,5	20,6	14,9	2,6
000079 2	2,0	0,1	0,7	1,2	0,2	3,2	34,9	61,8	8,0	1,8	0,2	0,0	0,0	89,0	11,0	0,0	0,0
000079A	0,4	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	26,6	73,4	23,9	0,3	0,0	0,0	0,0	91,8	5,3	2,9	0,0
000079A 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	30,1	69,9	43,6	0,1	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	15,0	0,0
Spolu :	3 558,3	836,9	1 082,3	1 639,1	188,3	23,5	30,4	46,1	5,3	2 349,7	611,5	597,1	127,3	66,0	17,2	16,8	3,6

Cesty I. triedy z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti (IRI) a priečnej nerovnosti (vyjazdené koľaje)

- stav hodnotených ciest na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK - OKRES

STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008

Vlastník	Správca	Okres	Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť' IRI									Priečna nerovnosť' vyjazdené koľaje								
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)		
ŠTÁT	SSC - IVSC BA	Dunajská Streda	000013	11,5	0,1	0,6	10,8	1,0	0,9	4,9	94,3	8,3	9,8	0,8	1,0	0,2	85,1	6,6	8,3	2,1		
			000013 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	57,1
			000063	49,7	18,4	19,0	12,4	1,2	36,9	38,2	24,8	2,4	28,7	10,1	11,0	2,1	57,7	20,2	22,1	4,2		
	Galanta	Galanta	000062	27,9	5,8	5,4	16,7	2,2	20,8	19,5	59,7	8,0	15,4	4,1	8,4	1,5	55,2	14,8	29,9	5,2		
			000075	13,9	5,0	2,2	6,7	1,0	36,2	15,6	48,2	7,1	13,2	0,4	0,3	0,1	95,0	3,2	1,8	0,6		
			000075 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	48,7	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
	Hlohovec	Hlohovec	000061	11,4	1,3	5,8	4,3	0,1	11,3	50,8	37,9	1,0	3,4	4,5	3,5	0,3	30,3	39,2	30,5	2,5		
			000063	62,0	14,4	23,8	23,9	2,1	23,2	38,3	38,5	3,4	26,9	20,3	14,8	2,0	43,3	32,8	23,9	3,3		
			000063 2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	14,6	85,4	34,3	0,2	0,1	0,0	0,0	80,3	19,7	0,0	0,0		
	Komárno	Komárno	000064	24,3	3,8	11,6	8,9	0,5	15,5	47,8	36,7	2,0	9,7	7,3	7,3	0,3	39,9	30,0	30,1	1,4		
			000051	36,4	6,9	10,8	18,7	2,0	19,0	29,7	51,3	5,5	21,6	8,1	6,7	1,4	59,3	22,4	18,3	3,8		
			000051 2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	13,0	87,0	24,8	0,0	0,0	0,1	0,0	24,8	25,5	49,7	0,0		
	Levice	Levice	000066	16,2	2,1	4,5	9,6	1,1	13,2	27,6	59,3	7,0	8,0	3,0	5,2	2,3	49,5	18,2	32,3	14,4		
			000075	56,7	2,3	18,5	36,0	3,1	4,0	32,6	63,4	5,4	37,7	11,2	7,8	1,0	66,5	19,7	13,8	1,8		
			000075 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	71,4	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
			000076	47,1	2,4	16,0	28,8	4,0	5,0	33,9	61,1	8,5	20,6	12,7	13,8	2,7	43,7	27,0	29,3	5,8		
			000076 2	0,6	0,0	0,0	0,5	0,2	3,5	0,7	95,8	39,6	0,4	0,1	0,1	0,0	67,7	21,8	10,5	0,0		
			000002	35,0	5,3	10,6	19,1	1,2	15,2	30,3	54,5	3,4	20,8	6,8	7,4	0,3	59,4	19,5	21,1	0,9		
			000002 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	38,5	30,8	0,0		
			000051	27,8	8,1	9,5	10,2	0,6	29,0	34,3	36,8	2,1	14,4	5,9	7,4	1,0	51,9	21,3	26,8	3,6		
	Nitria	Nitria	000051 2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	100,0	74,9	0,1	0,1	0,2	0,1	19,6	16,6	63,8	36,2		
			000064	29,0	7,7	8,3	13,0	1,9	26,6	28,5	44,9	6,5	16,0	4,7	8,3	2,0	55,1	16,2	28,6	6,7		
			000064 2	2,0	0,1	0,2	1,7	0,8	3,9	11,7	84,3	41,1	0,5	0,1	1,4	0,6	25,6	5,9	68,5	29,4		
			000065	13,6	11,0	2,2	0,4	0,0	80,8	16,3	2,9	0,1	12,1	1,0	0,5	0,0	89,2	7,1	3,8	0,3		
			000065 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	10,4	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	29,9	59,7	0,0		
			000063	19,0	2,2	6,9	9,8	0,5	11,8	36,4	51,8	2,7	15,0	2,8	1,1	0,0	79,3	14,9	5,9	0,2		
			000064	28,6	6,0	13,4	9,1	0,6	20,9	47,0	32,0	2,2	7,7	5,0	15,9	3,2	26,9	17,4	55,6	11,2		
	Nové Zámky	Nové Zámky	000064 2	0,6	0,0	0,1	0,5	0,1	0,0	10,2	89,8	15,1	0,3	0,1	0,2	0,0	47,5	17,0	35,5	3,4		
			000075	45,8	5,5	22,6	17,7	0,9	12,1	49,4	38,5	2,0	11,1	17,8	17,0	1,3	24,2	38,8	37,0	2,9		
			000076	20,8	0,2	7,6	12,9	1,4	1,2	36,5	62,3	6,6	11,2	4,6	5,0	0,2	54,0	22,1	24,0	1,0		

Vlastník	Správca	Okres	Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
ŠTÁT	SSC - IVSC BA	Piešťany	000061	17,3	7,4	6,8	3,0	0,2	43,0	39,6	17,4	1,2	11,2	4,1	2,0	0,2	64,8	23,9	11,3	0,9
		Senec	000061	24,4	3,7	10,2	10,5	0,4	15,3	41,6	43,1	1,8	6,2	6,9	11,3	1,5	25,2	28,4	46,3	6,1
			000062	9,3	2,1	1,6	5,7	0,1	22,0	16,9	61,1	0,8	7,6	0,4	1,4	0,3	81,5	3,9	14,6	3,0
			000062 2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	100,0	39,4	0,0	0,0	0,2	0,0	10,1	10,1	79,8	10,1
			000063	8,7	0,8	4,1	3,8	0,0	9,1	47,5	43,4	0,3	1,4	4,1	3,2	0,0	16,2	47,5	36,3	0,5
		Senica	000002	14,9	4,8	4,0	6,0	1,3	32,3	27,1	40,6	8,6	9,2	2,5	3,2	0,6	61,8	16,5	21,7	4,2
			000051	25,7	5,8	9,3	10,7	0,9	22,5	35,9	41,6	3,3	10,7	4,1	11,0	3,6	41,4	15,9	42,7	13,8
		Skalica	000002	19,8	3,1	6,3	10,4	1,4	15,6	31,8	52,6	6,9	14,5	4,0	1,3	0,1	73,3	20,1	6,6	0,4
			000051	18,6	2,6	7,3	8,7	0,5	13,8	39,4	46,7	2,7	7,3	4,2	7,2	2,0	39,1	22,3	38,6	10,7
		Šaľa	000075	15,1	6,1	4,9	4,2	0,3	40,0	32,0	28,0	2,2	7,2	1,9	6,0	2,5	47,4	12,8	39,7	16,4
			000075 2	0,7	0,2	0,2	0,3	0,1	24,7	29,6	45,7	10,8	0,6	0,1	0,0	0,0	86,6	8,1	5,4	0,0
		Topoľčany	000064	26,8	5,1	11,5	10,3	0,5	18,8	42,7	38,4	2,0	18,5	5,3	3,0	0,3	69,0	19,8	11,2	1,0
		Trnava	000051	29,5	14,1	6,8	8,5	1,0	48,0	23,0	29,0	3,5	11,0	6,9	11,6	3,8	37,3	23,3	39,4	12,9
			000051Z	3,1	0,0	0,5	2,6	0,4	0,4	16,1	83,5	13,2	0,7	1,4	1,1	0,2	21,6	44,5	33,9	5,1
			000061	19,9	3,5	10,7	5,8	0,2	17,5	53,5	29,0	0,9	6,3	6,9	6,7	0,7	31,7	34,6	33,7	3,3
		Zlaté Moravce	000065	19,4	16,3	2,8	0,4	0,0	83,8	14,3	2,0	0,0	17,6	1,4	0,5	0,0	90,6	7,0	2,4	0,1
	SSC - IVSC Bratislava			834,7	184,0	286,6	364,1	34,5	797,7	1 169,4	2 633,0	662,8	435,0	185,8	213,9	38,5	2 369,8	904,9	1 325,3	286,4
ŠTÁT	SSC - IVSC BB	Banská Bystrica	000014	13,3	3,7	5,2	4,4	0,2	27,5	39,2	33,4	1,1	12,5	0,8	0,0	0,0	93,8	5,9	0,3	0,0
			000059	26,8	6,3	9,4	11,1	0,8	23,6	35,1	41,3	3,0	15,5	4,6	6,7	1,3	58,0	17,1	24,9	4,9
			000066	21,4	9,3	8,0	4,1	0,2	43,5	37,4	19,1	0,8	17,1	3,1	1,1	0,0	80,3	14,6	5,1	0,0
			000069	6,6	1,9	3,5	1,1	0,0	29,5	53,6	16,9	0,7	4,3	1,9	0,4	0,0	65,5	29,1	5,5	0,3
		Brezno	000066	74,5	8,3	14,8	51,4	12,0	11,1	19,8	69,0	16,1	52,4	16,5	5,7	0,6	70,3	22,1	7,6	0,8
			000072	22,7	2,1	6,0	14,6	4,4	9,4	26,4	64,2	19,2	16,7	4,3	1,7	0,3	73,6	18,9	7,5	1,3
		Detva	000050	18,2	2,7	4,4	11,2	0,7	14,6	24,0	61,3	3,8	6,1	5,0	7,1	2,1	33,5	27,7	38,8	11,7
		Krupina	000051	15,8	0,3	3,7	11,8	1,3	1,8	23,5	74,7	8,1	13,8	1,5	0,5	0,0	87,2	9,7	3,0	0,1
			000066	34,8	2,8	13,8	18,3	1,6	8,0	39,5	52,5	4,5	10,4	11,1	13,4	2,0	29,8	31,8	38,4	5,7
		Lučenec	000050	37,4	5,8	13,8	17,8	1,0	15,5	36,8	47,7	2,5	6,8	6,2	24,3	10,2	18,3	16,6	65,1	27,2
			000071	26,3	3,9	8,1	14,4	0,5	14,7	30,7	54,6	1,8	23,8	2,2	0,4	0,0	90,3	8,2	1,5	0,2
			000075	19,1	1,1	5,2	12,8	1,5	5,8	27,3	66,9	8,0	16,6	1,9	0,6	0,1	87,2	9,7	3,0	0,3
			000075 2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	100,0	47,7	0,1	0,2	0,0	0,0	28,1	71,9	0,0	0,0
		Revúca	000050	10,0	4,6	3,2	2,1	0,2	46,5	32,1	21,4	2,0	9,3	0,5	0,2	0,0	93,0	4,6	2,4	0,4
			000050 2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	36,7	36,9	26,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000067	2,7	1,4	0,8	0,5	0,0	51,8	30,2	18,0	0,4	2,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Rimavská Sobota	000050	36,4	12,3	11,1	13,0	0,4	33,8	30,4	35,9	1,2	26,0	4,7	5,7	1,6	71,6	12,9	15,6	4,3

Vlastník	Správca	Okres	Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
ŠTÁT	SSC - IVSC BB	Rimavská Sobota	000067	10,5	0,2	4,6	5,7	0,4	1,9	43,8	54,3	3,6	9,0	1,4	0,1	0,0	86,0	13,1	1,0	0,0
		Veľký Krtíš	000075	44,4	2,7	9,7	32,0	4,1	6,1	21,8	72,1	9,2	33,3	8,1	2,9	0,1	75,1	18,3	6,6	0,3
		Zvolen	000050	12,2	2,5	3,3	6,3	1,1	20,8	27,0	52,2	9,0	3,4	2,9	5,9	3,1	27,6	23,6	48,7	25,2
			000066	22,8	5,7	7,4	9,7	0,5	25,0	32,6	42,4	2,4	13,2	4,1	5,4	1,0	58,1	18,2	23,7	4,5
			000066 2	4,0	1,5	1,4	1,1	0,1	36,2	35,6	28,2	3,4	3,4	0,3	0,4	0,1	84,1	6,9	8,9	2,0
			000069	6,3	0,3	3,3	2,8	0,0	4,1	52,0	43,9	0,4	3,8	1,7	0,7	0,0	60,6	27,6	11,8	0,3
			000065	11,8	4,3	2,9	4,5	0,4	36,8	24,8	38,4	3,4	6,4	2,3	3,1	0,8	54,6	19,3	26,1	6,9
		Žarnovica	000076	6,5	1,7	2,3	2,5	0,5	25,4	35,6	39,0	7,0	4,4	1,3	0,8	0,1	67,7	20,4	11,8	2,0
			000050	15,9	9,7	3,5	2,7	0,8	61,0	22,2	16,8	5,1	14,4	0,8	0,7	0,2	90,6	5,0	4,4	1,4
			000050 2	2,2	0,2	0,4	1,6	0,3	8,3	18,9	72,8	13,8	1,1	0,6	0,5	0,1	48,4	27,6	24,0	5,5
		Žiar nad Hronom	000065	33,2	8,3	7,3	17,6	1,8	25,0	22,1	52,9	5,5	18,2	8,4	6,6	1,2	54,7	25,3	19,9	3,5
			SSC - IVSC Banská Bystrica	536,3	103,6	157,2	275,5	34,9	624,3	859,4	1 316,3	183,8	345,1	96,4	94,8	25,0	1 888,0	506,3	405,7	108,8
	SSC - IVSC KE	Bardejov	000077	43,7	2,8	9,8	31,1	5,8	6,4	22,4	71,2	13,3	31,9	6,2	5,6	1,4	73,0	14,3	12,8	3,3
			000077 2	1,1	0,1	0,3	0,7	0,1	8,9	28,8	62,3	8,9	1,0	0,0	0,1	0,0	91,1	1,8	7,1	1,8
		Humenné	000074	19,7	4,7	7,2	7,7	0,5	24,1	36,7	39,3	2,6	13,3	4,2	2,2	0,2	67,5	21,5	11,0	1,1
			000074 2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	13,0	21,7	65,2	13,0	0,4	0,0	0,0	0,0	95,7	4,3	0,0	0,0
			000074B	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	18,4	20,4	61,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000067	22,8	5,9	4,8	12,0	2,5	26,1	21,3	52,7	10,9	18,7	2,7	1,3	0,1	82,3	12,1	5,6	0,3
			000077	7,9	0,8	0,8	6,2	1,0	10,7	10,4	78,9	13,0	5,4	1,8	0,6	0,0	68,8	23,4	7,8	0,5
		Košice II	000050	1,7	0,5	0,6	0,7	0,0	26,4	35,5	38,0	1,6	1,2	0,3	0,3	0,1	69,6	15,0	15,4	4,7
		Košice III	000050	5,7	3,8	1,3	0,6	0,1	65,7	23,4	10,9	1,7	5,4	0,2	0,1	0,0	94,7	3,9	1,4	0,0
		Košice IV	000068	2,4	1,4	0,7	0,2	0,0	58,5	31,7	9,8	0,6	1,8	0,4	0,1	0,0	76,3	18,6	5,1	0,0
		Košice - okolie	000050	28,9	19,3	6,5	3,1	0,1	66,7	22,5	10,8	0,2	27,4	1,1	0,4	0,0	94,8	3,9	1,3	0,0
			000068	15,6	5,2	3,4	7,0	1,1	33,5	22,0	44,5	7,0	10,1	2,3	3,2	0,7	64,8	14,5	20,7	4,7
		Levoča	000018	36,6	15,7	8,4	12,6	2,6	42,8	22,8	34,4	7,1	27,2	5,2	4,2	0,9	74,4	14,1	11,5	2,6
		Michalovce	000018	19,6	2,6	7,7	9,3	0,9	13,3	39,3	47,4	4,5	8,0	4,6	7,1	0,9	40,8	23,2	35,9	4,8
			000050	27,8	7,3	9,7	10,8	1,2	26,3	35,0	38,7	4,4	12,5	7,6	7,7	0,7	45,1	27,2	27,7	2,7
			000074	1,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,0	37,1	62,9	0,0	0,6	0,8	0,1	0,0	39,4	55,1	5,5	0,0
	Poprad	Poprad	000018	32,6	17,7	8,6	6,3	0,4	54,3	26,4	19,2	1,1	24,1	5,0	3,5	0,5	73,8	15,5	10,7	1,4
			000018 2	0,7	0,1	0,3	0,2	0,0	21,0	43,0	36,0	3,0	0,6	0,0	0,0	0,0	97,0	3,0	0,0	0,0
			000066	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	43,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Prešov	000067	60,0	4,9	16,7	38,4	5,7	8,1	27,9	64,0	9,6	42,0	13,7	4,2	0,3	70,1	22,9	7,0	0,5
			000067 2	0,9	0,2	0,4	0,3	0,0	21,8	41,3	36,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Prešov	000018	47,3	8,8	17,0	21,5	1,6	18,6	36,0	45,5	3,4	37,3	5,7	4,2	1,2	78,9	12,1	8,9	2,5
		000018 2	1,9	0,3	0,9	0,7	0,1	17,3	46,0	36,7	6,5	1,5	0,2	0,2	0,0	81,6	8,6	9,7	0,0	

Vlastník	Správca	Okres	Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V %)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V %)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
ŠTÁT	SSC - IVSC KE	Prešov	000068	33,2	1,0	7,9	24,3	2,7	3,1	23,7	73,2	8,0	26,5	4,4	2,3	0,2	79,9	13,3	6,8	0,7
			000073	5,9	0,6	2,5	2,8	0,2	9,7	41,9	48,4	3,3	5,1	0,6	0,2	0,0	86,6	10,4	3,1	0,3
			000073 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	23,1	38,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Rožňava	Rožňava	000050	44,4	12,1	14,2	18,2	1,3	27,2	31,9	40,9	3,0	27,4	7,5	9,5	3,5	61,6	16,9	21,5	7,9
			000067	44,7	7,1	13,6	24,1	3,1	15,8	30,4	53,9	6,9	37,8	5,2	1,8	0,2	84,4	11,6	3,9	0,4
			000067 2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	53,5	46,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Sabinov	Sabinov	000068	26,7	2,4	8,6	15,7	1,9	9,1	32,0	58,8	7,0	23,0	2,9	0,8	0,0	86,1	11,0	2,9	0,1
			000068 2	0,5	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	20,9	79,1	20,9	0,5	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Snina	Snina	000074	39,6	1,9	12,2	25,5	2,2	4,9	30,7	64,3	5,5	33,5	4,6	1,6	0,1	84,5	11,5	4,0	0,3
			000050	21,1	4,1	7,3	9,8	0,3	19,2	34,4	46,5	1,4	9,9	3,4	7,9	3,4	46,7	16,1	37,2	15,9
	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa	000068	42,3	9,3	13,2	19,8	2,6	22,0	31,2	46,8	6,2	38,0	3,5	0,8	0,0	89,8	8,2	2,0	0,0
			000077	30,7	2,8	6,2	21,7	5,2	9,1	20,2	70,7	17,0	24,5	5,1	1,2	0,0	79,7	16,5	3,9	0,1
			000077 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	100,0	31,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000077A	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	9,5	33,3	57,1	9,5	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Stropkov	Stropkov	000015	22,1	1,8	7,7	12,6	1,6	8,3	34,7	57,0	7,4	11,7	4,8	5,6	1,2	52,8	21,8	25,4	5,6
			000015	0,9	0,3	0,4	0,3	0,0	31,8	40,7	27,5	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0	92,4	7,6	0,0	0,0
	Svidník	Svidník	000073	53,4	7,8	16,4	29,2	2,8	14,6	30,7	54,7	5,2	35,5	9,9	8,0	1,4	66,5	18,6	14,9	2,6
			000077	14,3	0,2	1,7	12,4	2,7	1,5	12,0	86,6	18,7	10,0	2,5	1,8	0,3	69,6	17,5	12,9	2,0
			000050	15,5	3,8	6,5	5,1	0,2	24,6	42,2	33,2	1,3	12,2	2,3	1,1	0,2	78,6	14,6	6,9	1,2
	Trebišov	Trebišov	000079	83,2	7,9	25,6	49,6	8,5	9,5	30,8	59,7	10,2	53,3	17,6	12,3	2,2	64,1	21,2	14,7	2,7
			000079 2	2,0	0,1	0,7	1,2	0,2	3,2	34,9	61,8	8,0	1,8	0,2	0,0	0,0	89,0	11,0	0,0	0,0
			000079A	0,4	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	26,6	73,4	23,9	0,3	0,0	0,0	0,0	91,8	5,3	2,9	0,0
			000079A 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	30,1	69,9	43,6	0,1	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	15,0	0,0
			000015	26,3	1,3	5,1	19,9	4,7	4,9	19,3	75,8	17,8	13,1	7,9	5,2	0,9	50,0	30,1	19,9	3,6
	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	000018	40,2	7,7	13,1	19,3	1,7	19,3	32,7	48,0	4,1	22,6	9,5	8,0	1,1	56,4	23,7	20,0	2,8
			000079	14,0	2,4	3,7	7,9	0,7	17,4	26,2	56,5	4,7	9,4	2,5	2,2	0,4	66,6	17,5	15,9	2,5
			SSC - IVSC Košice	940,9	176,9	272,7	491,2	66,5	884,9	1 419,6	2 595,5	421,0	669,0	156,7	115,2	22,3	3 841,6	619,4	439,0	79,3
SSC - IVSC ZA	Bánovce nad Bebrav.	Bánovce nad Bebrav.	000050	25,8	5,8	8,9	11,1	0,6	22,5	34,3	43,2	2,3	13,9	5,9	6,0	1,9	54,0	22,8	23,2	7,3
			000018	19,3	5,5	7,2	6,7	0,2	28,4	37,0	34,5	1,1	8,7	4,8	5,8	1,5	45,1	24,8	30,1	7,9
			000061	6,3	0,6	0,9	4,9	0,3	9,1	13,7	77,2	5,2	4,5	0,5	1,4	0,5	70,7	8,0	21,3	7,8
	Čadca	Čadca	000011	11,8	3,7	4,3	3,8	0,3	30,9	36,6	32,5	2,3	8,7	1,9	1,1	0,2	74,0	16,5	9,5	1,6
			000012	15,5	0,6	2,3	12,6	2,4	4,0	14,9	81,1	15,3	13,1	1,7	0,7	0,0	84,4	10,8	4,8	0,1
			000018	12,0	3,5	2,4	6,1	0,6	28,8	20,4	50,8	4,7	8,3	1,9	1,8	0,2	68,8	16,0	15,2	1,3
	Dolný Kubín	Dolný Kubín	000018	5,4	0,2	2,0	3,3	0,1	2,8	36,8	60,4	1,2	0,5	1,2	3,7	2,0	9,4	22,6	68,0	37,4
			000059	25,3	9,7	6,8	8,9	0,4	38,3	26,7	35,0	1,7	19,9	2,5	3,0	0,6	78,6	9,7	11,7	2,4

Vlastník	Správca	Okres	Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V %)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V %)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
ŠTÁT	SSC - IVSC ZA	Dolný Kubín	000070	17,5	0,8	4,3	12,3	1,3	4,7	24,7	70,6	7,5	5,0	5,5	7,0	0,8	28,7	31,4	39,9	4,7
			000070 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	16,5	83,5	17,4	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000078	5,6	0,1	0,6	4,8	0,8	1,4	11,6	87,0	13,8	4,6	0,7	0,2	0,0	82,9	13,1	4,0	0,0
	Ilava	000057	1,5	1,1	0,3	0,2	0,0	69,0	20,5	10,5	0,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		000061	18,6	7,6	6,3	4,7	0,3	40,8	34,0	25,2	1,5	12,2	4,2	2,2	0,6	65,5	22,8	11,8	3,0	
		000061 2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	63,6	9,1	27,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Kysucké Nové Mesto	000011	8,3	2,7	4,0	1,6	0,0	32,5	47,7	19,7	0,5	5,3	1,1	1,9	0,2	64,0	12,7	23,2	2,9	
	Liptovský Mikuláš	000018	54,0	4,0	15,9	34,2	3,0	7,4	29,4	63,2	5,5	37,3	11,9	4,8	0,5	69,1	22,1	8,8	1,0	
		000018 2	2,6	0,5	0,9	1,2	0,4	19,9	33,7	46,5	13,7	2,1	0,3	0,2	0,0	81,7	12,2	6,0	1,5	
		000072	18,4	0,2	4,6	13,6	0,8	1,1	25,0	73,9	4,3	13,6	3,0	1,7	0,1	74,2	16,5	9,3	0,4	
	Martin	000018	22,6	7,0	10,4	5,2	0,5	30,9	46,0	23,1	2,0	10,8	3,2	8,5	2,6	47,9	14,3	37,8	11,6	
		000065	18,6	1,3	5,0	12,3	1,1	7,0	26,7	66,3	6,0	13,8	2,7	2,1	0,2	74,4	14,3	11,3	0,9	
		000065 2	5,1	0,6	0,8	3,7	1,1	11,7	16,4	71,8	21,6	3,7	0,9	0,5	0,1	72,4	17,6	10,0	2,0	
		000065D	6,8	2,7	2,8	1,3	0,1	39,9	40,8	19,4	1,3	5,7	0,7	0,4	0,1	83,9	10,3	5,9	1,5	
		000065D 2	4,2	1,1	1,8	1,2	0,0	27,0	44,2	28,9	1,0	3,1	0,6	0,5	0,0	74,5	14,4	11,1	0,5	
	Námestovo	000078	38,9	1,4	5,7	31,7	5,3	3,7	14,7	81,6	13,6	27,3	8,7	2,9	0,2	70,3	22,4	7,4	0,6	
	Nové Mesto nad V.	000054	15,9	4,8	8,4	2,7	0,0	30,4	52,6	17,0	0,3	14,4	1,2	0,3	0,0	90,5	7,4	2,1	0,0	
		000054 2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	25,5	74,5	10,8	0,1	0,0	0,0	0,0	74,5	25,5	0,0	0,0	
		000061	8,1	0,5	2,6	5,0	0,2	6,1	32,2	61,7	2,1	2,4	1,8	3,9	0,1	29,2	22,2	48,6	1,7	
	Partizánske	000050	5,8	0,4	2,0	3,4	0,4	7,1	34,3	58,7	6,2	2,2	1,8	1,8	0,2	38,5	30,9	30,6	4,1	
		000064	17,8	0,9	7,0	9,9	0,5	5,0	39,5	55,6	2,8	15,4	1,6	0,9	0,1	86,4	8,8	4,8	0,6	
	Považská Bystrica	000061	15,6	5,1	4,7	5,7	0,3	33,0	30,4	36,6	1,8	7,9	1,5	6,2	3,3	50,6	9,5	39,9	21,0	
	Prievidza	000050	60,7	17,4	19,7	23,6	1,9	28,7	32,5	38,8	3,1	42,0	8,8	9,9	1,9	69,2	14,5	16,2	3,1	
		000050 2	9,4	0,3	3,4	5,7	0,4	3,4	36,1	60,5	4,0	2,7	2,5	4,2	0,5	29,1	26,2	44,8	5,5	
		000064	40,1	2,6	13,5	24,0	2,3	6,4	33,6	59,9	5,7	29,2	7,3	3,6	0,3	73,0	18,1	8,9	0,7	
		000064 2	0,7	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0	16,0	84,0	2,7	0,3	0,3	0,1	0,0	45,7	43,1	11,2	0,0	
	Púchov	000049	26,5	1,1	6,9	18,5	1,8	4,3	26,1	69,6	7,0	14,6	6,0	5,9	1,3	55,2	22,7	22,1	4,8	
		000061	4,5	2,7	1,3	0,5	0,0	59,8	30,0	10,2	0,4	3,6	0,5	0,4	0,2	79,3	10,9	9,8	4,0	
		000061A	2,2	1,7	0,3	0,1	0,0	79,1	15,0	5,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	Ružomberok	000018	28,1	2,4	9,3	16,4	0,9	8,7	33,1	58,2	3,3	13,6	5,0	9,5	3,1	48,4	17,9	33,8	10,9	
		000018 2	0,9	0,1	0,2	0,6	0,2	6,8	24,9	68,3	27,0	0,4	0,1	0,3	0,2	48,1	15,9	36,1	27,2	
		000059	32,0	1,5	12,4	18,1	1,8	4,7	38,7	56,6	5,6	12,7	9,0	10,3	1,9	39,6	28,1	32,3	5,9	
	Trenčín	000050	23,9	5,9	5,6	12,3	1,1	24,9	23,6	51,5	4,6	16,4	3,0	4,6	1,4	68,6	12,3	19,1	5,9	
		000057	10,5	3,7	3,3	3,5	0,1	35,0	31,8	33,3	1,2	9,9	0,4	0,2	0,0	94,5	3,8	1,7	0,4	
		000061	25,0	9,6	6,9	8,5	0,9	38,3	27,6	34,1	3,6	18,2	4,2	2,6	0,2	72,9	16,8	10,3	0,6	

Vlastník	Správca	Okres	Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
SSC - IVSC ZA	Trenčín	000061 2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	19,2	15,7	65,1	15,7	0,2	0,1	0,0	0,0	68,6	23,5	7,8	0,0	
	Turčianske Teplice	000014	11,5	1,2	5,0	5,4	0,1	10,0	43,1	46,9	0,7	8,2	2,9	0,4	0,0	71,7	25,2	3,1	0,0	
		000065	24,3	0,4	5,3	18,5	2,3	1,8	21,9	76,2	9,4	13,7	6,2	4,3	0,8	56,4	25,7	17,9	3,1	
	Tvrdošín	000059	21,6	8,2	7,6	5,8	0,4	38,0	35,3	26,7	2,0	16,8	2,7	2,1	0,4	77,7	12,6	9,7	2,0	
	Žilina	000011	2,9	1,0	1,2	0,6	0,1	36,2	42,0	21,8	2,8	2,7	0,2	0,0	0,0	93,7	5,6	0,7	0,0	
		000011 2	1,9	0,7	0,5	0,6	0,1	39,9	29,0	31,1	3,2	1,8	0,1	0,0	0,0	94,6	4,3	1,1	0,0	
		000018	29,3	8,9	9,0	11,4	0,9	30,4	30,6	39,0	3,0	14,1	6,1	9,1	3,4	48,0	21,0	31,0	11,6	
		000018 2	3,2	0,7	1,2	1,4	0,1	20,8	36,6	42,6	4,4	2,7	0,3	0,1	0,0	85,9	9,4	4,6	0,0	
		000018A	2,8	1,6	0,7	0,5	0,0	59,3	23,8	16,9	1,4	2,6	0,2	0,0	0,0	93,5	6,5	0,0	0,0	
		000018A 2	2,8	1,8	0,7	0,3	0,0	64,1	23,8	12,1	1,4	2,8	0,0	0,0	0,0	98,3	1,7	0,0	0,0	
		000064	30,6	4,0	10,3	16,3	1,9	13,0	33,7	53,3	6,2	25,1	4,2	1,3	0,2	82,1	13,8	4,1	0,7	
		000064 2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	33,7	55,1	11,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		000064A	1,0	0,3	0,5	0,2	0,0	33,3	47,6	19,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	SSC - IVSC Žilina		804,6	150,6	248,2	405,8	38,3	1 306,8	1 683,1	2 610,1	286,1	524,4	142,0	138,2	32,0	3 938,3	839,3	822,3	210,4	
	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		3 116,5	615,1	964,7	1 536,7	174,2	19,7	31,0	49,3	5,6	1 973,6	580,8	562,1	117,7	63,3	18,6	18,0	3,8	
ŠTÁT	CU	Bratislava V	000061	0,5	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	4,0	96,0	63,7	0,1	0,2	0,2	0,1	28,3	35,9	35,9	13,9
		Čadca	000011	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	32,3	67,7	11,2	0,0	0,1	0,1	0,0	14,8	40,4	44,8	0,0
			000018	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	50,3	49,7	6,1	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Komárno	000064	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	100,0	69,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	87,3	12,7	0,0
		Košice - okolie	000068	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	100,0	84,1	0,1	0,0	0,0	0,0	52,9	21,2	25,9	0,0
		Levice	000066	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	12,1	87,9	36,4	0,1	0,0	0,0	0,0	75,2	24,8	0,0	0,0
		Námestovo	000078	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	7,8	92,2	61,2	0,1	0,0	0,0	0,0	66,0	34,0	0,0	0,0
		Nové Mesto nad V.	000054	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	36,5	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Nové Zámky	000063	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	100,0	81,1	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Poprad	000067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Rimavská Sobota	000067	0,3	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	100,0	96,4	0,1	0,1	0,1	0,1	37,6	22,4	40,0	24,0
		Skalica	000051	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	19,0	34,1	46,9	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	85,4	14,6	0,0	0,0
		Snina	000074	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,1	0,0	0,0	0,0	60,0	16,0	24,0	0,0
		Stará Ľubovňa	000068	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,1	0,0	0,0	0,0	75,8	24,2	0,0	0,0
		Svidník	000073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Trenčín	000057	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	52,2	21,7	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Tvrdošín	000059	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	100,0	0,1	0,1	0,1	0,0	29,8	35,1	35,1	11,7	
		Colný úrad		2,8	0,0	0,4	2,3	1,5	19,0	188,4	1 492,6	1 068,9	1,6	0,7	0,5	0,2	1 125,8	355,7	218,4	49,6
ŠTÁT				3 119,3	615,2	965,1	1 539,1	175,7	19,7	30,9	49,3	5,6	1 975,2	581,5	562,7	117,8	63,3	18,6	18,0	3,8

Vlastník	Správca	Okres	Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V %)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V %)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
NÁRODNÁ DIALNÍČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	SSÚD BA	Bratislava II	000061	0,9	0,6	0,1	0,3	0,1	61,4	9,0	29,6	8,5	0,8	0,1	0,0	0,0	88,9	6,9	4,2	0,0
			000061 2	0,6	0,3	0,1	0,2	0,1	58,2	14,5	27,3	18,2	0,5	0,1	0,0	0,0	82,7	17,3	0,0	0,0
	SSÚD Bratislava			1,5	0,9	0,2	0,4	0,2	119,6	23,5	56,9	26,6	1,3	0,2	0,0	0,0	171,6	24,2	4,2	0,0
	SSÚD BE	Levoča	000018	2,3	1,5	0,5	0,3	0,0	65,3	22,5	12,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	98,0	2,0	0,0	0,0
	SSÚD Beharovce			2,3	1,5	0,5	0,3	0,0	65,3	22,5	12,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	98,0	2,0	0,0	0,0
	SSÚD MA	Bratislava IV	000002	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	41,6	19,5	39,0	6,5	0,3	0,0	0,0	0,0	87,0	13,0	0,0	0,0
	SSÚD Malacky			0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	41,6	19,5	39,0	6,5	0,3	0,0	0,0	0,0	87,0	13,0	0,0	0,0
	SSÚD PO	Košice - okolie	000068	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	18,8	81,3	12,5	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000068 2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	13,7	86,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	93,5	6,5	0,0	0,0
	SSÚD Prešov			0,6	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	32,4	167,6	12,5	0,6	0,0	0,0	0,0	193,5	6,5	0,0	0,0
	SSÚD TN	Trenčín	000050	9,4	4,9	1,7	2,9	0,1	51,6	17,8	30,6	1,0	8,2	0,9	0,3	0,1	87,7	9,6	2,8	0,9
	SSÚD Trenčín			9,4	4,9	1,7	2,9	0,1	51,6	17,8	30,6	1,0	8,2	0,9	0,3	0,1	87,7	9,6	2,8	0,9
	SSÚR CA	Čadca	000011	8,3	4,2	2,9	1,2	0,0	50,4	35,0	14,6	0,4	7,3	0,4	0,6	0,2	87,4	5,3	7,3	2,2
			000011A	5,5	3,2	1,5	0,8	0,0	57,5	28,3	14,2	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	99,3	0,4	0,4	0,0
		Kysucké Nové Mesto	000011	2,9	2,3	0,6	0,1	0,0	77,9	19,3	2,8	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Žilina	000011	3,6	1,6	1,3	0,6	0,0	45,4	36,9	17,7	0,6	3,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000011 2	2,6	2,0	0,5	0,1	0,0	75,7	20,5	3,8	0,0	2,5	0,1	0,0	0,0	94,7	5,3	0,0	0,0
	SSÚR Čadca			23,0	13,2	6,9	2,8	0,1	306,9	140,0	53,1	0,9	21,7	0,6	0,6	0,2	481,3	11,0	7,7	2,2
	SSÚR GA	Galanta	000051	15,4	11,3	2,4	1,7	0,1	73,6	15,5	10,9	0,6	14,5	0,8	0,1	0,0	93,9	5,4	0,6	0,0
			000051 2	15,4	7,6	5,0	2,8	0,3	49,4	32,5	18,1	1,9	13,0	1,4	1,1	0,0	84,3	8,8	6,9	0,3
			000062	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	20,1	40,1	39,8	6,4	0,3	0,0	0,0	0,0	86,6	13,4	0,0	0,0
			000062 2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	48,1	22,2	29,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Nitra	000051	19,9	10,9	6,4	2,6	0,2	54,6	32,3	13,1	1,0	19,4	0,4	0,1	0,0	97,4	2,1	0,5	0,0
			000051 2	19,9	8,4	7,3	4,2	0,2	42,3	36,6	21,1	0,8	19,2	0,6	0,1	0,0	96,5	3,0	0,4	0,0
			000064	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	19,3	52,4	28,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	85,9	14,1	0,0	0,0
			000064 2	0,6	0,1	0,3	0,2	0,0	10,4	54,9	34,7	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	89,6	10,4	0,0	0,0
		Trnava	000051	11,2	6,5	1,9	2,9	0,3	57,5	17,0	25,5	3,0	7,4	0,8	3,1	1,2	65,8	6,8	27,4	10,9
			000051 2	10,7	6,8	2,0	1,8	0,1	64,0	18,8	17,2	0,9	7,4	0,9	2,3	0,6	69,7	8,6	21,7	6,0
			000051Z	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	16,9	38,3	44,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	87,2	12,8	0,0	0,0
			000051Z 2	0,7	0,1	0,2	0,3	0,0	17,2	34,3	48,5	5,7	0,1	0,3	0,4	0,0	8,4	40,1	51,5	0,0
	SSÚR Galanta			95,0	52,0	26,1	16,9	1,3	473,4	395,1	331,5	20,5	82,5	5,4	7,1	1,9	965,3	125,6	109,1	17,2
	SSÚR KE	Košice I	000068	7,7	3,8	2,2	1,8	0,2	49,1	27,8	23,1	3,1	7,1	0,4	0,3	0,0	91,9	4,5	3,6	0,0
			000068 2	7,2	2,2	3,0	2,0	0,2	30,0	41,7	28,3	2,2	5,0	1,4	0,8	0,2	68,9	20,0	11,1	2,5
		Košice II	000050	8,9	0,7	5,1	3,1	0,1	8,1	56,8	35,2	0,9	8,7	0,1	0,1	0,0	98,0	1,3	0,7	0,0
			000050 2	9,1	1,9	4,1	3,2	0,1	20,5	44,7	34,8	1,1	6,7	1,0	1,4	0,1	73,7	10,9	15,3	0,7

Vlastník	Správca	Okres	Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje							
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)
NÁRODNÁ DIALNICNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	SSÚR KE	Košice IV	000050	3,1	0,4	1,4	1,2	0,1	14,3	45,7	39,9	3,6	2,8	0,3	0,0	0,0	89,0	9,7	1,3	0,0
			000050 2	2,1	0,8	0,9	0,4	0,0	35,9	44,4	19,7	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000068	2,9	0,4	0,7	1,7	0,3	14,7	26,0	59,2	10,8	2,3	0,4	0,1	0,0	80,8	15,0	4,2	0,0
			000068 2	2,0	0,0	0,2	1,8	0,4	2,0	10,1	87,9	18,8	0,7	0,2	1,1	0,4	32,8	11,9	55,3	20,7
	Košice - okolie	000050	19,5	10,2	7,5	1,8	0,1	52,2	38,6	9,2	0,3	19,5	0,0	0,0	0,0	99,8	0,2	0,0	0,0	
		000068	0,5	0,0	0,3	0,2	0,0	4,4	61,8	33,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		000068 2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	5,5	43,4	51,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	Rožňava	000050	6,5	2,0	3,1	1,4	0,0	30,9	48,1	20,9	0,2	6,3	0,1	0,0	0,0	97,2	2,1	0,6	0,0	
	SSÚR Košice			69,9	22,5	28,7	18,8	1,5	267,7	489,2	443,2	41,1	62,0	4,1	3,9	0,7	1 032,2	75,7	92,1	23,9
	SSÚR PU	Púchov	000049A	7,5	5,8	1,4	0,4	0,0	76,5	18,3	5,2	0,5	7,5	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000049A 2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	44,0	44,0	12,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	SSÚR Púchov			8,0	6,0	1,6	0,4	0,0	120,5	62,2	17,3	0,5	8,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	SSÚR ZC	Zlaté Moravce	000065	8,4	4,0	3,7	0,8	0,0	47,5	43,5	9,0	0,2	6,4	1,6	0,4	0,0	75,9	19,4	4,8	0,2
			000065	5,4	4,1	1,1	0,2	0,0	76,9	20,0	3,1	0,0	5,2	0,2	0,0	0,0	96,3	3,3	0,4	0,0
		Žarnovica	000065	12,2	10,0	1,8	0,3	0,0	82,1	15,0	2,8	0,2	12,2	0,0	0,0	0,0	99,8	0,0	0,2	0,2
			000065 2	12,7	9,6	2,5	0,6	0,0	75,2	20,0	4,9	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000065A	10,9	8,3	2,0	0,5	0,0	76,8	18,8	4,4	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000065A 2	10,8	8,5	1,8	0,6	0,0	78,2	16,3	5,5	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	SSÚR Žarnovica			60,4	44,5	12,9	3,0	0,0	436,7	133,5	29,8	0,4	58,2	1,8	0,4	0,0	572,0	22,7	5,3	0,4
	SSÚR ZV	Banská Bystrica	000059	2,9	1,2	0,9	0,7	0,2	43,0	32,3	24,7	6,2	2,6	0,1	0,2	0,1	89,2	4,5	6,2	4,2
			000059 2	2,7	0,5	1,0	1,3	0,3	17,6	35,9	46,6	10,2	1,9	0,7	0,2	0,0	68,8	24,6	6,6	1,5
			000066	10,2	6,8	2,5	0,8	0,0	67,2	24,7	8,0	0,2	10,2	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000066 2	10,2	6,4	2,7	1,1	0,1	62,4	26,7	10,9	0,7	9,6	0,6	0,1	0,0	93,6	5,9	0,6	0,0
			000069 2	1,0	0,1	0,3	0,6	0,2	11,6	27,0	61,5	21,0	0,7	0,2	0,2	0,0	65,3	17,3	17,3	3,9
		Revúca	000050B	6,6	6,3	0,3	0,0	0,0	94,9	5,1	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Rimavská Sobota	000050A	5,2	4,9	0,2	0,1	0,0	94,6	4,3	1,1	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000050B	3,7	3,4	0,2	0,1	0,0	92,1	6,6	1,4	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Zvolen	000050	12,0	7,4	3,2	1,4	0,0	61,7	26,8	11,6	0,3	12,0	0,1	0,0	0,0	99,3	0,7	0,0	0,0
			000050 2	9,9	6,2	2,6	1,1	0,1	62,6	26,1	11,3	1,0	9,9	0,0	0,0	0,0	99,8	0,2	0,0	0,0
			000066	5,7	3,3	1,7	0,7	0,1	57,4	29,8	12,8	2,2	5,7	0,0	0,0	0,0	99,7	0,3	0,0	0,0
			000066 2	6,0	3,7	1,7	0,6	0,1	61,2	28,3	10,6	1,7	5,9	0,1	0,0	0,0	98,7	1,0	0,3	0,0
			000066C	0,7	0,1	0,4	0,2	0,0	8,9	65,6	25,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000066C 2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0	15,9	56,1	28,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000069	4,7	3,2	1,0	0,5	0,1	68,2	20,9	10,9	1,5	4,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			000069 2	4,7	3,7	0,7	0,3	0,0	78,3	15,8	5,8	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Vlastník	Správca	Okres	Číslo CK	Dĺžka zmeraná	Pozdĺžna nerovnosť IRI								Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje										
					Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)	Dobrý D (km)	Vyhovujúci V (km)	Nevyhovuj. NV(km) →	Z toho : Havarijný H (km)	Dobrý D (%)	Vyhovujúci V (%)	Nevyhovuj. NV(%) →	Z toho : Havarijný H (%)			
	SSÚR ZV	Žiar nad Hronom	000050	7,8	5,1	1,9	0,9	0,0	65,0	23,9	11,1	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0			
			000050 2	7,6	4,8	2,3	0,5	0,0	63,7	29,9	6,5	0,0	7,5	0,1	0,0	0,0	98,9	1,1	0,0	0,0			
			000065	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	17,6	52,9	29,4	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	82,4	17,6	0,0	0,0			
			000065 2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	32,8	67,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0			
	SSÚR Zvolen			102,5	67,1	24,2	11,2	1,2	1 043,8	571,3	384,9	45,1	100,0	1,9	0,6	0,2	1 895,7	73,3	31,1	9,5			
NÁRODNÁ DIAL'NIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.					372,9	212,7	102,9	57,3	4,4	57,1	27,6	15,4	1,2	345,0	14,9	13,0	3,1	92,5	4,0	3,5	0,8		
MESTO BRATISLAVA	Magistrát hl. m. BA	Bratislava II	000061	10,3	1,7	2,2	6,4	1,4	16,4	21,6	61,9	14,0	4,0	2,2	4,1	2,2	39,0	21,4	39,7	21,2			
			000061 2	8,3	1,6	1,4	5,4	1,5	19,0	16,2	64,8	18,0	3,2	1,2	3,9	2,3	38,2	14,8	47,0	27,4			
			000063	8,7	0,9	1,5	6,3	1,1	10,8	17,0	72,2	12,4	3,3	1,8	3,7	1,1	37,5	20,6	41,9	12,0			
			000063 2	1,3	0,4	0,2	0,7	0,3	26,7	18,2	55,1	19,5	1,0	0,2	0,2	0,1	74,8	13,3	11,9	4,4			
	Bratislava IV		000002	8,3	0,1	1,7	6,5	0,9	0,8	20,9	78,3	10,8	2,5	3,2	2,6	0,3	29,7	38,3	32,0	3,8			
			000002 2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	9,2	90,8	18,3	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0			
	Bratislava V		000002	17,4	1,8	4,5	11,1	1,7	10,4	25,9	63,8	9,7	7,3	4,4	5,7	0,5	42,1	25,1	32,8	2,9			
			000002 2	5,7	1,9	1,0	2,7	0,5	34,0	18,3	47,7	9,1	4,1	0,9	0,7	0,0	71,2	16,5	12,3	0,7			
			000061	3,2	0,1	1,2	1,9	0,3	3,4	37,9	58,6	9,5	1,5	1,1	0,6	0,0	46,3	34,8	18,9	0,0			
			000061 2	1,3	0,5	0,4	0,3	0,0	41,8	33,1	25,1	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0			
Mesto Bratislava					65,0	9,0	14,2	41,7	7,8	163,2	218,3	618,5	122,8	28,5	15,0	21,5	6,4	578,8	184,8	236,3	72,4		
OBEC		Humenné	000074	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	20,4	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0			
			000051	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	100,0	88,0	0,2	0,1	0,0	0,0	63,9	30,1	6,0	0,0			
			000061	0,7	0,0	0,1	0,6	0,1	0,0	19,7	80,3	15,6	0,7	0,0	0,0	0,0	92,8	1,5	5,6	0,0			
Obec					1,1	0,0	0,1	1,0	0,4	0,0	19,7	280,3	124,0	1,0	0,1	0,1	0,0	256,7	31,7	11,6	0,0		
SPOLU:					3 558,3	836,9	1 082,3	1 639,1	188,3	23,5	30,4	46,1	5,3	2 349,7	611,5	597,1	127,3	66,0	17,2	16,8	3,6		

ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA

**STAV CESTNEJ SIETE Z HLADISKA
POZDLŽNEHO TRENIA (MU)**

SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2008

BRATISLAVA, 2008

3. Stav cestnej siete z hľadiska pozdĺžneho trenia (MU)

3.1 Meranie

Merania pozdĺžneho šmykového trenia vozoviek zariadením SKIDDOMETER BV11 v roku 2007 prebiehalo v tomto rozsahu:

pre získanie prehľadu o celkovom stave cestnej siete na súvislých ľahoch ciest I. triedy bolo zmeraných 345 km, na dlhodobosledovaných úsekok bolo zmeraných 82,5 km, nehodové úseky 24,0 km, stavebné úseky 73,4 km. Ďalej boli vykonané merania podľa požiadaviek IVSC v rozsahu 30,7 km a pre úlohy VTR 49,5 km.

3.2 Vyhodnotenie dát

Meranie a hodnotenie údajov sa vykonal v zmysle technického predpisu SSC. Základné súbory FRC sa upravujú, vyhodnocujú na základe kritérií určených v technickom predpise SSC „Meranie a hodnotenie drsnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia SKIDDOMETER BV11“, vkladajú sa do uzlového lokalizačného systému pomocou softvéru CDB a importujú sa programom UDV_Importy do geodabázy.

Klasifikácia stavu drsnosti komunikácie získanej zariadením Skiddometer BV 11 je pre meracie rýchlosť 80 km.h⁻¹

Hodnotenie	Druh komunikácie $v_n \geq 80 \text{ km.h}^{-1}$	Druh komunikácie $v_n < 80 \text{ km.h}^{-1}$
vozovka nevyhovuje	$M_u < 0,53$	$M_u < 0,53$
vozovka vyhovuje	$0,53 < M_u \leq 0,79$	$0,53 < M_u \leq 0,68$
Vozovka v dobrom stave	$M_u > 0,79$	$M_u > 0,68$

CESTNÉ KOMUNIKÁCIE z hľadiska pozdĺžneho trenia




- stav hodnotených cestných komunikácií na základe meraní vykonaných v roku 2007 diagnostickou technikou

STAV CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 1.1.2008



ČÍSLO CK	DOBRÝ STAV	VYHOUVUJÚCI STAV	NEVYHOUVUJÚCI STAV	CELKOVO ZMERANÉ KILOMETRE
DIAĽNICE	71,749	87,331	2,316	161,396
CESTY I.TRIEDY	60,492	112,018	72,112	244,622
CESTY II.TRIEDY	0,398	10,463	14,842	25,703

Stav diaľnic, cest I. a II. triedy z hľadiska pozdĺžneho trenia (Mu) v roku 2007



0 5 10 20 30 40 50 Km

Klasifikácia stavu vozovky:

dobrý výhovujúci nevýhovujúci



ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA

VIDEOPASPORT NA CESTNEJ SIETI SR

SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2008

BRATISLAVA, 2008


4. Videopasport na cestnej sieti Slovenskej republiky

Meranie


V období do konca roku 2007 prebiehalo meranie pre zber nepremenných parametrov na cestnej sieti SR. Pri zbere nepremenných parametrov na tvorbu videopasportu sa zmeralo na cestách I. triedy 206 km a na cestách II. triedy 1169,5 km. Pri zbere údajov pre rýchle vizuálne prehliadky sa na stavebných úsekoch zmeralo 155,2 km.

4.2 Spracovanie dát

Súbory z Videocaru sa pomocou prehliadacieho softvéru SSC CarDIS Browser verzia 0.3.18717.2253 kontrolujú a čistia od chybných záznamov, kontrolujú sa uzlové dĺžky, poloha javov na cestnej sieti, chybové obrázky sa nahradzajú opravnými digitálnymi fotografiami. Súbory sa zoraďujú podľa ciest, okresov, archivujú sa a pomocou programového vybavenia CDB vkladajú do centrálnej qeodatabázy.



Úseky zamerané zariadením VideoCar v roku 2007



0 5 10 20 30 40 50 Km

Slovenská Správa Cest, Cestná Databanka, 6/2008
Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2008



ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA

**MERANIE A HODNOTENIE ÚNOSNOSTI ASFALTOVÝCH
VOZOVIEK POMOCOU ZARIADENIA FWD KUAB**

SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2008

BRATISLAVA, 2008

5. Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB

5.1 Meranie

V roku 2007 bol realizovaný zber údajov o únosnosti vozoviek zariadením **KUAB FWD 50**. Merania sa vykonávali podľa technického predpisu s dodržaním norem pre zber dát zariadením **KUAB FWD 50**. Merania boli realizované na území Slovenskej republiky na diaľniciach a cestách I., II., III., triedy. Väčšina meraní sa vykonávala tzv. šachovnicovým spôsobom s posunom 50% s výnimkou smerovo rozdelených komunikácií a iných špeciálnych požiadaviek.

Rozsah meraní v roku 2007:


Stavebné úseky 40 m krok – 80,163 km
Dlhodobo sledované úseky 20 m krok – 16,500 km
Ostatné požiadavky – 34,841 km

5.2 Hodnotenie dát

Kritéria hodnotenia únosnosti vozoviek


Hodnotenie vozoviek na cestnej sieti sa vykonáva osobitne pre asfaltové netuhé vozovky a pre asfaltové vozovky polotuhé t.j. pre vozovky, v ktorých je nosná vrstva stmelená hydraulickým spojivom podľa príslušných tabuľiek. Hodnotiace kritériá boli stanovené na základe empirických skúseností, doplnených o analýzu výsledkov hodnotenia únosnosti programom CANUV.

Namerané hodnoty je možné graficky zobraziť prezentačným programom firmy KUAB.



Úseky zamerané zariadením KUAB v roku 2007

CDB
Cestné Dopravné Banky



0 5 10 20 30 40 50 Km

Slovenská Správa Cest, Cestná Databanka, 6/2008
Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST